

ORD. N° 0561 /

ANT. : No hay

MAT. : Informe Técnico Estado de Obras  
P.P. 060/2006 "Construcción de  
Pavimentos Participativos 15°  
llamado, Comuna de Pica".-

IQUIQUE, **9 MAR 2009**

**A : SR. GERENTE REGIONAL AGUAS DEL ALTIPLANO**

**DE : DIRECTORA REGIONAL SERVIU TARAPACA**

- 1.- En relación a visita realizada por el Inspector Técnico de este servicio a la obra "Construcción de Pavimentos Participativos 15° llamado, Comuna de Pica", remito el Informe correspondiente, el cual no es favorable ya que la intervención realizada por su empresa no se encuentra finiquitada en un 100%.
- 2.- Lo anterior para su conocimiento e instruir a quien corresponda cerrar el proceso.

Saluda Atentamente a Ud.,



*Isabel de la Vega Morales*  
**ISABEL DE LA VEGA MORALES**  
**CONSTRUCTOR CIVIL**  
**DIRECTORA SERVIU REGION DE TARAPACÁ**

*[Signature]*  
Unidad de Obras Viales.  
AMP/JOC

DISTRIBUCION

- » Destinatario (con antecedentes)
- » Secretaria-Dirección
- » Depto. Programación Física y Control
- » Depto. Técnico
- » Unidad de Obras Viales (con antecedentes)
- » Of. Partes



GOBIERNO DE CHILE  
**SERVIU**  
REGIÓN DE TARAPACÁ

### INFORME TECNICO.

FECHA : 23 de Febrero del 2009  
MATERIA : Reposición de Pavimento, Sector Entorno Plaza Lourdes, Obra P.P. 060/2006 "Pavimentos Participativos, 15° llamado Comuna de Pica"  
TEMA : Solicitud

#### SITUACION DE OBRA:

1. En la Localidad de Pica, se realizó la obra P.P. 060/2006<sup>ma</sup>, Pavimentos Participativos 15° llamado Comuna de Pica", donde se considera como nueva calzada, El entorno de Plaza Lourdes desde calle Miraflores hasta fin de calles (acceso a Cocha Resbaladero). Este pavimento es de Adoquin.
2. Al final de este tramo ocurre una bifurcación donde una de estas calles se dirige hacia la Cocha Resbaladero, mientras que la otra se conecta hacia el Casino de la Fuerza Aérea. Precisamente en esta última la Empresa Sanitaria, intervino un tramo de pavimento por una filtración subterránea, dejando inconclusa, hasta la fecha, la reposición de pavimento. Esta situación ha permanecido durante 45 días, y la Entidad Sanitaria no la ha retomado.
3. Adjunto fotografías de situación inspeccionada.



Intervención de Pavimento de Adoquin, sin su reposición. Sector acceso a Cocha Resbaladero.

  
JAIME OYARZO CASTRO  
CONSTRUCTOR CIVIL  
I.T.O. ASESOR

  
AVELINO MARIN PINTO  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
JEFE DEPARTAMENTO TECNICO (S)