SEREMI
Región de Atacama

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DISPONE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA NISSAN TERRANO PLACA PATENTE DP GP 65 – 3 AÑO 2012, SEREMI MINVU ATACAMA.

COPIAPÓ, 30 MAR. 2017

RES. EXENTA Nº 000250 /

VISTOS:

a) Las necesidades del Servicio.

b) La necesidad de realizar la reparación de chequeo de circuito refrigerante, reinstalación de cañería cerrando el circuito de refrigeración, relleno de refrigerante, purgado de refrigerante de prueba y relleno de coolant (refrigerante – anticongelante) de camioneta Nissan modelo Terrano D CAB DX 2.5 año 2012 placa patente DP GP 65 - 3 de esta SEREMI MINVU Atacama.

c) El valor de $ 119.714.- (Ciento diecinueve mil setecientos catorce pesos.-) IVA incluido, que se debe cancelar a la empresa **COMERCIAL SAN ANTONIO S.P.A., RUT Nº 76.710.247 - K**, por los servicio mencionados en visto b).

d) La Resolución Nº 1600 del 30 de Octubre 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre exención del Trámite de Toma a Razón.

e) Las facultades conferidas por La Resolución N° 661 de fecha 04 de septiembre de 2014 en relación a lo dispuesto en el Decreto Exento N° 152 de fecha 03 de diciembre de 2014 y publicado en el D.O en fecha 06.12.2014,

RESUELVO:

1.- Dispóngase el Pago por servicio de reparación de camioneta Nissan modelo Terrano D CAB DX 2.5 año 2012 placa patente DP GP 65 - 3 mencionados en visto b) por un valor $ 119.714.- (ciento diecinueve mil setecientos catorce pesos) IVA incluido a la empresa **COMERCIAL SAN ANTONIO S.P.A., RUT Nº 76.710.247 - K**, gasto que se imputará al Subtítulo 22, Ítem 06, Asignación 002, del Presupuesto vigente de esta Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Atacama.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION ATACAMA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL

ROCIO DIAZ GOMEZ
SECRETARIA REGIONAL (S)

RIDG.PPP.MCG.cng.
Nº 218/ 28.03.2017.
TRANSCRIBIR A :
- Sección Administrativa SEREMI - Copiapó.
- Oficina de Contabilidad SEREMI - Copiapó.
- Oficina de Partes SEREMI - Copiapó.
(22.06.002 Reparación Nissan Terro 2017.doc)