



ASIGNA SUBSIDIOS HABITACIONALES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SU MODALIDAD REGULADA POR EL CAPÍTULO SEGUNDO, PARA LA ATENCIÓN A CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES, DESTINADOS AL CONDOMINIO LA TORTUGA III DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ.

SANTIAGO, 14 FEB 2017 HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE  
RESOLUCIÓN EXENTA N° 0896

VISTO:

- a) La facultad que me confiere el artículo 2°, inciso tercero, del Decreto Supremo N° 255, (V. y U.), de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, para asignar directamente por resoluciones hasta un 30% de la cantidad de recursos dispuestos, para proyectos que el MINVU califique como de extrema relevancia y, además, para modificar las condiciones o requisitos establecidos en dicho decreto.
- b) La Resolución Exenta N°389, de 2015, del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá, que asigna subsidios para el desarrollo de proyectos de reparación de condominios sociales en el marco del programa de protección al patrimonio familiar en su modalidad regulada por capítulo II.
- c) La Resolución Exenta N° 8.315, (V. y U.), de fecha 23 de diciembre de 2016, que autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos durante el año 2017 en el otorgamiento de subsidios habitacionales y señala el monto de los recursos destinados, entre otros, a la atención a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar regulado por el D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006;
- d) El Ordinario N°2.967, de la Directora de SERVIU (P. y T.) Región de Tarapacá, de fecha 09 de noviembre de 2016, mediante el cual se solicita incremento de subsidio mediante asignación directa para los Condominios La Tortuga I, II y III, todos de la comuna de Alto Hospicio.
- e) El Informe Técnico de fecha 04 de noviembre de 2016, los presupuestos y las Especificaciones Técnicas adjuntas en el Ordinario indicado en la letra f) de la presente resolución Exenta;
- f) El Ordinario N°3, de la Jefa del Departamento de Protección del Patrimonio Familiar de la División de Política Habitacional, de fecha 22 de noviembre de 2016, mediante el cual se solicita al Departamento de Gestión Técnica de Calidad, el pronunciamiento sobre las condiciones técnicas y de costo para el aumento de subsidios habitacionales relacionados con los Condominios La Tortuga I, II y III;
- g) El Ordinario N°937, de la Jefa de División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, de fecha 01 de Diciembre de 2016, mediante el cual se da respuesta a la solicitud efectuada en el Ordinario individualizado en el Visto precedente;
- h) La Resolución Exenta N°8.544, (V. y U.), de 2016, que asigna directamente subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, regulada por el Capítulo Segundo para la atención de Condominios de Viviendas Sociales, destinados a los Condominios La Tortuga I y II, de la comuna de Alto Hospicio, y,



CONSIDERANDO:

1. Que la Directora de SERVIU de la Región de Tarapacá, mediante el Ordinario señalado en las letras d) de los Visto de la presente Resolución Exenta, ha manifestado la necesidad de asignar subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en su modalidad regulada por el Capítulo Segundo, para la atención de las 668 unidades de vivienda que de los Condominios La Tortuga I, II Y III, de la comuna de Alto Hospicio, a fin de reparar definitivamente el deterioro de las redes de agua potable y alcantarillado, producto de la obsolescencia de materialidad de las instalaciones domiciliarias de la copropiedad, mejorando las condiciones de habitabilidad y seguridad para los habitantes del condominio;
2. Que el Informe Técnico señalado en la letra e) de los Visto de la presente Resolución Exenta, evidencia que la solución técnica original presentada para la reparación de los daños causados por los sismos de abril de 2014, entregaba una solución parcial enfocada específicamente al mejoramiento de fachadas, accesos peatonales, muros de contención y reemplazo de artefactos sanitarios, daños que mediante la actualización del diagnóstico de la copropiedad, evidenciaron adicionalmente un severo deterioro de las redes agua potable y alcantarillado, cuyas filtraciones han generado socavones en los terrenos de las copropiedades;
3. Que, la Jefa de División Técnica de Estudio y de Fomento Habitacional, mediante Oficio Ordinario individualizado en la letra g) de los Visto, ha recomendado técnicamente el proyecto que respalda la solicitud de asignación directa para los Condominios La Tortuga I, II y III;
4. Que, con cargo al programa de subsidios 2016 disponible para la Región de Tarapacá, sólo fue posible asignar los montos solicitados para 476 viviendas correspondientes a las Copropiedades La Tortuga I y II, quedando pendiente la asignación para 192 viviendas pertenecientes a la Copropiedad La Tortuga III, dicto la siguiente,

RESOLUCIÓN:

1. Declárase de extrema relevancia el Proyecto en el Condominio La Tortuga III y asígnanse directamente subsidios del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en sus Títulos I y II, regulados por el D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006, para la atención de Condominios Sociales, por los montos y a la comunidad de copropietarios que se indica en las tablas contenidas en el presente resuelvo.

TABLA RESUMEN:

Comuna	Copropiedad	Rut Copropiedad	N° de viviendas por Copropiedad	Monto de Subsidio Título I (UF)	Monto de Subsidio Título II (UF)	Total (UF)
Alto Hospicio	La Tortuga III	53.300.039-8	192	502,21	26.157,18	26.659,39

COPROPIEDAD LA TORTUGA III RUT: 53.300.039-8

N°	Dirección	NUMERO	BLOCK	DEPTO	ROL	RUT	SUBSIDIO TITULO I [U.F.]	SUBSIDIO TITULO II [U.F.]	MONTO TOTAL [U.F.]
1	Santa Isabel	3664	1	101	5491-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
2	Santa Isabel	3664	1	102	5491-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
3	Santa Isabel	3664	1	103	5491-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
4	Santa Isabel	3664	1	104	5491-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
5	Santa Isabel	3664	1	201	5491-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
6	Santa Isabel	3664	1	202	5491-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
7	Santa Isabel	3664	1	203	5491-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
8	Santa Isabel	3664	1	204	5491-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
9	Santa Isabel	3664	1	301	5491-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
10	Santa Isabel	3664	1	302	5491-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
11	Santa Isabel	3664	1	303	5491-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
12	Santa Isabel	3664	1	304	5491-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
13	Santa Isabel	3664	1	401	5491-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
14	Santa Isabel	3664	1	402	5491-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84



15	Santa Isabel	3664	1	403	5491-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
16	Santa Isabel	3664	1	404	5491-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
17	Santa Isabel	3664	1	501	5491-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
18	Santa Isabel	3664	1	502	5491-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
19	Santa Isabel	3664	1	503	5491-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
20	Santa Isabel	3664	1	504	5491-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
21	Santa Isabel	3664	1	601	5491-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
22	Santa Isabel	3664	1	602	5491-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
23	Santa Isabel	3664	1	603	5491-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
24	Santa Isabel	3664	1	604	5491-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
25	Santa Isabel	3656	2	101	5492-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
26	Santa Isabel	3656	2	102	5492-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
27	Santa Isabel	3656	2	103	5492-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
28	Santa Isabel	3656	2	104	5492-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
29	Santa Isabel	3656	2	201	5492-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
30	Santa Isabel	3656	2	202	5492-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
31	Santa Isabel	3656	2	203	5492-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
32	Santa Isabel	3656	2	204	5492-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
33	Santa Isabel	3656	2	301	5492-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
34	Santa Isabel	3656	2	302	5492-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
35	Santa Isabel	3656	2	303	5492-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
36	Santa Isabel	3656	2	304	5492-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
37	Santa Isabel	3656	2	401	5492-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
38	Santa Isabel	3656	2	402	5492-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
39	Santa Isabel	3656	2	403	5492-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
40	Santa Isabel	3656	2	404	5492-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
41	Santa Isabel	3656	2	501	5492-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
42	Santa Isabel	3656	2	502	5492-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
43	Santa Isabel	3656	2	503	5492-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
44	Santa Isabel	3656	2	504	5492-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
45	Santa Isabel	3656	2	601	5492-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
46	Santa Isabel	3656	2	602	5492-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
47	Santa Isabel	3656	2	603	5492-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
48	Santa Isabel	3656	2	604	5492-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
49	Santa Isabel	3648	3	101	5493-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
50	Santa Isabel	3648	3	102	5493-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
51	Santa Isabel	3648	3	103	5493-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
52	Santa Isabel	3648	3	104	5493-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
53	Santa Isabel	3648	3	201	5493-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
54	Santa Isabel	3648	3	202	5493-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
55	Santa Isabel	3648	3	203	5493-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
56	Santa Isabel	3648	3	204	5493-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
57	Santa Isabel	3648	3	301	5493-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
58	Santa Isabel	3648	3	302	5493-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
59	Santa Isabel	3648	3	303	5493-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
60	Santa Isabel	3648	3	304	5493-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
61	Santa Isabel	3648	3	401	5493-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
62	Santa Isabel	3648	3	402	5493-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
63	Santa Isabel	3648	3	403	5493-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
64	Santa Isabel	3648	3	404	5493-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
65	Santa Isabel	3648	3	501	5493-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84



66	Santa Isabel	3648	3	502	5493-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
67	Santa Isabel	3648	3	503	5493-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
68	Santa Isabel	3648	3	504	5493-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
69	Santa Isabel	3648	3	601	5493-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
70	Santa Isabel	3648	3	602	5493-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
71	Santa Isabel	3648	3	603	5493-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
72	Santa Isabel	3648	3	604	5493-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
73	Santa Isabel	3640	4	101	5494-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
74	Santa Isabel	3640	4	102	5494-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
75	Santa Isabel	3640	4	103	5494-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
76	Santa Isabel	3640	4	104	5494-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
77	Santa Isabel	3640	4	201	5494-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
78	Santa Isabel	3640	4	202	5494-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
79	Santa Isabel	3640	4	203	5494-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
80	Santa Isabel	3640	4	204	5494-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
81	Santa Isabel	3640	4	301	5494-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
82	Santa Isabel	3640	4	302	5494-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
83	Santa Isabel	3640	4	303	5494-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
84	Santa Isabel	3640	4	304	5494-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
85	Santa Isabel	3640	4	401	5494-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
86	Santa Isabel	3640	4	402	5494-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
87	Santa Isabel	3640	4	403	5494-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
88	Santa Isabel	3640	4	404	5494-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
89	Santa Isabel	3640	4	501	5494-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
90	Santa Isabel	3640	4	502	5494-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
91	Santa Isabel	3640	4	503	5494-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
92	Santa Isabel	3640	4	504	5494-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
93	Santa Isabel	3640	4	601	5494-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
94	Santa Isabel	3640	4	602	5494-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
95	Santa Isabel	3640	4	603	5494-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
96	Santa Isabel	3640	4	604	5494-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
97	Santa Isabel	3632	5	101	5495-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
98	Santa Isabel	3632	5	102	5495-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
99	Santa Isabel	3632	5	103	5495-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
100	Santa Isabel	3632	5	104	5495-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
101	Santa Isabel	3632	5	201	5495-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
102	Santa Isabel	3632	5	202	5495-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
103	Santa Isabel	3632	5	203	5495-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
104	Santa Isabel	3632	5	204	5495-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
105	Santa Isabel	3632	5	301	5495-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
106	Santa Isabel	3632	5	302	5495-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
107	Santa Isabel	3632	5	303	5495-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
108	Santa Isabel	3632	5	304	5495-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
109	Santa Isabel	3632	5	401	5495-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
110	Santa Isabel	3632	5	402	5495-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
111	Santa Isabel	3632	5	403	5495-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
112	Santa Isabel	3632	5	404	5495-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
113	Santa Isabel	3632	5	501	5495-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
114	Santa Isabel	3632	5	502	5495-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
115	Santa Isabel	3632	5	503	5495-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
116	Santa Isabel	3632	5	504	5495-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84



117	Santa Isabel	3632	5	601	5495-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
118	Santa Isabel	3632	5	602	5495-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
119	Santa Isabel	3632	5	603	5495-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
120	Santa Isabel	3632	5	604	5495-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
121	Santa Isabel	3624	6	101	5496-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
122	Santa Isabel	3624	6	102	5496-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
123	Santa Isabel	3624	6	103	5496-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
124	Santa Isabel	3624	6	104	5496-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
125	Santa Isabel	3624	6	201	5496-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
126	Santa Isabel	3624	6	202	5496-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
127	Santa Isabel	3624	6	203	5496-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
128	Santa Isabel	3624	6	204	5496-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
129	Santa Isabel	3624	6	301	5496-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
130	Santa Isabel	3624	6	302	5496-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
131	Santa Isabel	3624	6	303	5496-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
132	Santa Isabel	3624	6	304	5496-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
133	Santa Isabel	3624	6	401	5496-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
134	Santa Isabel	3624	6	402	5496-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
135	Santa Isabel	3624	6	403	5496-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
136	Santa Isabel	3624	6	404	5496-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
137	Santa Isabel	3624	6	501	5496-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
138	Santa Isabel	3624	6	502	5496-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
139	Santa Isabel	3624	6	503	5496-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
140	Santa Isabel	3624	6	504	5496-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
141	Santa Isabel	3624	6	601	5496-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
142	Santa Isabel	3624	6	602	5496-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
143	Santa Isabel	3624	6	603	5496-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
144	Santa Isabel	3624	6	604	5496-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
145	Santa Isabel	3616	7	101	5497-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
146	Santa Isabel	3616	7	102	5497-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
147	Santa Isabel	3616	7	103	5497-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
148	Santa Isabel	3616	7	104	5497-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
149	Santa Isabel	3616	7	201	5497-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
150	Santa Isabel	3616	7	202	5497-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
151	Santa Isabel	3616	7	203	5497-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
152	Santa Isabel	3616	7	204	5497-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
153	Santa Isabel	3616	7	301	5497-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
154	Santa Isabel	3616	7	302	5497-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
155	Santa Isabel	3616	7	303	5497-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
156	Santa Isabel	3616	7	304	5497-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
157	Santa Isabel	3616	7	401	5497-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
158	Santa Isabel	3616	7	402	5497-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
159	Santa Isabel	3616	7	403	5497-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
160	Santa Isabel	3616	7	404	5497-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
161	Santa Isabel	3616	7	501	5497-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
162	Santa Isabel	3616	7	502	5497-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
163	Santa Isabel	3616	7	503	5497-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
164	Santa Isabel	3616	7	504	5497-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
165	Santa Isabel	3616	7	601	5497-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
166	Santa Isabel	3616	7	602	5497-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
167	Santa Isabel	3616	7	603	5497-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84



168	Santa Isabel	3616	7	604	5497-024	53300039-8	2,61	136,23	138,84
169	Santa Isabel	3608	8	101	5498-001	53300039-8	2,61	136,23	138,84
170	Santa Isabel	3608	8	102	5498-002	53300039-8	2,61	136,23	138,84
171	Santa Isabel	3608	8	103	5498-003	53300039-8	2,61	136,23	138,84
172	Santa Isabel	3608	8	104	5498-004	53300039-8	2,61	136,23	138,84
173	Santa Isabel	3608	8	201	5498-005	53300039-8	2,61	136,23	138,84
174	Santa Isabel	3608	8	202	5498-006	53300039-8	2,61	136,23	138,84
175	Santa Isabel	3608	8	203	5498-007	53300039-8	2,61	136,23	138,84
176	Santa Isabel	3608	8	204	5498-008	53300039-8	2,61	136,23	138,84
177	Santa Isabel	3608	8	301	5498-009	53300039-8	2,61	136,23	138,84
178	Santa Isabel	3608	8	302	5498-010	53300039-8	2,61	136,23	138,84
179	Santa Isabel	3608	8	303	5498-011	53300039-8	2,61	136,23	138,84
180	Santa Isabel	3608	8	304	5498-012	53300039-8	2,61	136,23	138,84
181	Santa Isabel	3608	8	401	5498-013	53300039-8	2,61	136,23	138,84
182	Santa Isabel	3608	8	402	5498-014	53300039-8	2,61	136,23	138,84
183	Santa Isabel	3608	8	403	5498-015	53300039-8	2,61	136,23	138,84
184	Santa Isabel	3608	8	404	5498-016	53300039-8	2,61	136,23	138,84
185	Santa Isabel	3608	8	501	5498-017	53300039-8	2,61	136,23	138,84
186	Santa Isabel	3608	8	502	5498-018	53300039-8	2,61	136,23	138,84
187	Santa Isabel	3608	8	503	5498-019	53300039-8	2,61	136,23	138,84
188	Santa Isabel	3608	8	504	5498-020	53300039-8	2,61	136,23	138,84
189	Santa Isabel	3608	8	601	5498-021	53300039-8	2,61	136,23	138,84
190	Santa Isabel	3608	8	602	5498-022	53300039-8	2,61	136,23	138,84
191	Santa Isabel	3608	8	603	5498-023	53300039-8	2,61	136,23	138,84
192	Santa Isabel	3608	8	604	5498-024	53300039-8	3,7	137,25	140,95
<b>TOTAL</b>							<b>502,21</b>	<b>26.157,18</b>	<b>26.659,39</b>

2. Impútese el total de 26.569,39 Unidades de Fomento asignadas por la presente Resolución Exenta, a los recursos autorizados a la Región de Tarapacá para el Programa de Protección del Patrimonio Familiar del año 2017, dispuestos para la atención de Condominios Sociales.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



IVÁN LEONHARDT CÁRDENAS  
MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)

TRANSCRIBIR:

- Gabinete Ministra.
- Gabinete Subsecretario.
- SERVIU Región de Tarapacá
- SEREMI Región de Tarapacá.
- Depto. PPPF - DPH.
- Sistema Integrado de Atención al Ciudadano.
- Secretaría DPH.
- Oficina de Partes y Archivo.
- Ley 20.285, artículo 7 letra g.



JOCelyn Figueroa Yousef

JOCelyn FIGUEROA YOUSEF  
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)