



405

ORD. : N° 1048 ✓

ANT. : ORD: 01537/ 02.02.2009  
Estado de Pago SHR individual  
Claudia Rojas Molina – Palmilla.

MAT : Devuelve Estado de Pago por  
observaciones técnicas de la vivienda  
ejecutada.

RANCAGUA, 26 MAR. 2009

A : **SERGIO VIDAL CONCHA**  
Coordinador Programa Vivienda Fundación OCAC

DE : **JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO - SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS**

1. En atención al Estado de Pago de Subsidio Rural del beneficiario indicado en antecedente, se informa que no es posible cursar el solicitado, dado que la Supervisión SERVIU ha encontrado observaciones técnicas en la vivienda ejecutada.

1.1. La vivienda no cuenta con instalación de puertas interiores, según EE.TT. y Presupuesto de Homologación.

1.2 Faltan canales y bajadas de aguas lluvias, según Proyecto y Presupuesto de Homologación.

2. Se solicita instruir al Contratista respecto a estas reparaciones y volver a recibir las obras conforme a Proyecto aprobado.

4. Falta anexar Resolución de explotación del Sistema de Alcantarillado Particular, según Art. 20, pto.2 del D.S. 145 (V. y U.) 2007, que fija requisitos para pago de Subsidio.

5. Se adjunta Estado de Pago presentado.

Sin otro particular, saluda atentamente

Por orden del Sr. Director



ROBINSON LEON HERRERA  
CONSTRUCTOR CIVIL  
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO

SPZ/CPH/cph  
**DISTRIBUCIÓN**

- Destinatario
  - Dirección
  - Departamento Técnico
  - Unidad de Obras y Control Contratos (2)
  - Oficina de Partes ✓
- C/oficina serviu/oficio