



GOBIERNO DE CHILE
SERVIU
REGION DE O'HIGGINS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
UNIDAD DE OBRAS Y CONTROL CONTRATOS

490

ORD. : N° 1224,

ANT. : ORD: 01714/ 04.02.2009
Estado de Pago SHR individual
Antonio López Cornejo – San Vicente
Tagua Tagua.

MAT : Devuelve Estado de Pago por
observaciones técnicas del expediente.

RANCAGUA, 09 ABR. 2009

A : **SR. GALVARINO LÓPEZ HERNANDEZ**
Contratista

DE : **JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO - SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS**

1. En atención al Estado de Pago de Subsidio Rural del beneficiario indicado en antecedente, se informa que no es posible cursar el solicitado, dado que la Supervisión SERVIU ha encontrado observaciones técnicas en el expediente presentado.

1.2. No fue posible verificar el estado integro de la vivienda, ya que esta se encontró cerrada en visita de Inspección técnica.

2. Se solicita dar solución a las observaciones que se detallan a continuación.

2.1. Falta Resolución de Prorroga de Subsidio.

2.2. Falta Presupuesto de Homologación.

2.3. Falta anexar Resolución de explotación del Sistema de Alcantarillado Particular, según Art. 20, pto.2 del D.S. 145 (V. y U.) 2007, que fija requisitos para pago de Subsidio.

3. Se adjunta Estado de Pago presentado.

Sin otro particular, saluda atentamente

Por orden del Sr. Director

ROBINSON LEON HERRERA
CONSTRUCTOR CIVIL
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO

SRZ/CPH/cph
DISTRIBUCIÓN

- Galvarino López Hernández. Fono: 93825612
- Dirección
- Departamento Técnico
- Unidad de Obras y Control Contratos (2)
- Oficina de Partes

C/oficina serviu/oficio

Galvarino López