



GOBIERNO DE CHILE
SERVIU
REGION DE O'HIGGINS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
UNIDAD DE OBRAS Y CONTROL CONTRATOS

449

ORD. : N° 1131

ANT. : ORD: 01714/ 04.02.2009
Estado de Pago SHR individual
Cecilia Pulgar Zúñiga – Peumo.

MAT : Devuelve Estado de Pago por
observaciones técnicas de la vivienda
ejecutada.

RANCAGUA,

02 ABR. 2009

A : SR. ALEJANDRO TORO BLANCO
PSAT

DE : JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO - SERVIU REGIÓN DE O'HIGGINS

1. En atención al Estado de Pago de Subsidio Rural del beneficiario indicado en antecedente, se informa que no es posible cursar el solicitado, dado que la Supervisión SERVIU ha encontrado observaciones técnicas en la vivienda ejecutada.

1.1. La vivienda no cumple con aislación térmica de cubierta, según EE.TT. del Proyecto: 80mm.

1.2. Las maderas utilizadas en cerchas deben ser impregnadas. Se solicita aplicar impregnante superficial en esta estructura construida.

1.3. Falta instalación de canales y bajadas de agua lluvia especificadas en Proyecto.

2. Se solicita instruir a Contratista para dar solución a estas observaciones y volver a recibir las obras conforme a Proyecto aprobado.

3. Para el reingreso de esta Carpeta, tener presente lo relativo a la vigencia del Subsidio y tramitar su Prorroga, según corresponda.

4. Falta anexar Resolución de explotación del Sistema de Alcantarillado Particular, según Art. 20, pto.2 del D.S. 145 (V. y U.) 2007, que fija requisitos para pago de Subsidio.


5. Se adjunta Estado de Pago presentado.

Sin otro particular, saluda atentamente

Por orden del Sr. Director



SPZ/CPH/cph
DISTRIBUCIÓN


02/04/09

- Destinatario
 - Manuel Farías Díaz. QUILICURA LOS SILOS S N° SECTOR COLINA LAS CABRAS cel: 9-9590726
 - Dirección
 - Departamento Técnico
 - Unidad de Obras y Control Contratos (2)
 - Oficina de Partes
- C/oficina serviu/oficio