



GOBIERNO DE CHILE
MINVU
PARQUE
METROPOLITANO
DE SANTIAGO

COPIA

ORDINARIO N°

186

ANT. : No hay.

MAT. : Mirador Estanque 4, Bosque Santiago.

SANTIAGO, 03 MAR. 2009

DE : SRTA. TERESA REY CARRASCO
DIRECTORA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

A : SR. GUILLERMO GARCÍA CANO.
GERENTE OBRA ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO
SACYR CHILE S.A.

Luego de la revisión en terreno del Mirador en Estanque 4 del Bosque Santiago, informo a Ud. las siguientes observaciones:

- 1.-Falta conexión de riego para los árboles que se plantaron. Se debe dejar llave y conexión de goteros.
- 2.-La salida de agua que existe para incendio del cerro se encuentra tapada.
- 3.-El suelo del mirador no está parejo ni limpio de escombros
- 4.- La baranda está ejecutada con clavos en vez de pernos, con cortes de los polines a media sección lo que implica una construcción muy precaria en su vida útil y en su estética. La altura de ésta es dispareja y demasiado baja, además la sección de los polines no es uniforme.
- 5.- Los bancos para sentarse, se encuentran ejecutados con clavos en vez de pernos, con cortes de los polines a media sección lo que implica una construcción muy precaria en su vida útil y en su estética. Además los bancos no son todos iguales en sus dimensiones, las que además no son uniformes en su geometría. También presentan evidentes desniveles en su colocación.

Las observaciones anteriormente expuestas deben ser subsanadas para que el Parque pueda proceder a recibir conforme el Mirador. Frente a cualquier especificación y adecuación, el I.T.O. de estos arreglos será el señor Gonzalo García Méndez, Jefe de la División Técnica del Parque Metropolitano de Santiago, o quien él disponga.

Saluda atentamente a usted.



TERESA REY CARRASCO
DIRECTORA Abogada
Directora

Parque Metropolitano de Santiago

MMV/GGM/VEP
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario: Av. Andrés Bello N° 2711, oficina 1003, Las Condes, Santiago (Fax 2319872)
- Dirección P.M.S.
- División Jurídica P.M.S.

ITINERE CHILE S.A.
SACYR CHILE S.A.