




PROTEGE
GOBIERNO DE CHILE
red de protección social



GOBIERNO DE CHILE
SERVIU
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Depto Técnico
U.C.E.O
INT N° 301-49

591 -
ORD: N° _____ /

MAT: Informe estado de estructura gimnasio
Serviu

ADJ: Informe estructural

TEMUCO, 10 MAR. 2010



A : SR. SERGIO PONCE ZUMELZU
PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO SERVIU

DE : SR. DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

Conforme a visita a terreno efectuada el día 02 de marzo a las 15:00 hrs. por los profesionales Arturo Cantos, Arquitecto y Viviana Sandoval, Ingeniero Civil, se constató luego de una inspección visual al interior y exterior del Gimnasio perteneciente al Club deportivo Serviu, que este presentaba graves signos de deterioro acentuados por la acción del reciente terremoto que comprometen la estructura en general, lo que lo convierte en un edificio no habitable en cuanto presenta un evidente riesgo para las personas que lo quisieran utilizar.

Se adjunta Informe de Estado de Estructuras realizado por los profesionales mencionados.

Saluda atentamente a Ud.,



JOSE LUIS SEPULVEDA SOZA
ARQUITECTO
DIRECTOR SERVIU REGION
DE LA ARAUCANIA


ACO/VSS/vss

DISTRIBUCION

- La indicada
- Oficina de Partes
- Jefe depto. operaciones habitacionales