



## Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes	Junio
Año	2025

### Datos Personales

Nombre y Apellidos	Gustavo Alejandro Styl Baeza		
Monto Honorario Bruto Mensual	\$ 1.676.355	Monto Honorario Mensual Líquido	\$ 1.433.284
Fecha Inicio Asesoría	01 de enero de 2025	Fecha Terminó Asesoría	31 de Diciembre 2025
N° Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	333	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	24/01/2025
Agente Público	SI		

### Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción

a) Fiscalizar y Supervisar la aplicación de la Normativa.  
b) Apoyo a Labores Técnicas al equipo de la ITO en los proyectos del Servicio, coordinando con Los Servicios involucrados.  
c) Definir criterios a aplicar ante problemas de vialidad específicos.  
d) Supervisión e Inspección Técnica de Obras.  
e) Revisión de antecedentes, tales como, Bases Administrativas, Técnicas, Especificaciones Técnicas, Planos y todos documentos complementarios referidos al proyecto.  
f) Inspección Técnica de las obras referidas al contrato.  
g) Asesoría y apoyo al Director de la Obra en las labores técnicas y administrativas propias del contrato. En las labores técnicas y administrativas propias del Contrato.  
h) Coordinar tareas y gestiones con vecinos, Municipio y otros Servicios.  
i) Dirigir en terreno al equipo de la ITO, reportando al Director de la Obra, con informes Semanales.  
Y en general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la Jefe Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización.

### Actividades Realizadas

#### Supervisión a Inspección Técnica obras DS N°27 Comuna de Penco.

-Proyecto penco histórico III 26 beneficiarios

Se realizan visitas inspectivas para verificar la ejecución de trabajos.

#### Supervisión a Inspección Técnica obras DS N°255 Comuna de Hualqui.

-Proyecto hualqui PDA 10 14 beneficiarios

Proyecto finalizado con recepción municipal.

-Proyecto Cambio de calefactores 5 beneficiarios.

Proyecto en proceso de recepción final y tramitación de pago por trabajos recepcionados.

#### Supervisión a Inspección Técnica obras de incendio comuna de Tomé DS. N°49

N°	Código	Nombre del Proyecto
1	183045	TAMARA ANGELICA TORRES MELLA 98% de avance.
2	182830	LUIS RODOLFO URETA URRUTIA 99,9% de avance. En proceso de recepción DOM.
3	187916	VICTOR GUILLERMO ALEGRIA VIDAL Sin inicio.
4	182984	LUIS ANTONIO TORRES NOVOA Sin inicio.
5	182941	JOSE ALADINO REBOLLEDO RIFFO 75% de avance.
6	182943	SEGUNDO ROSPIER RODRIGUEZ INZUNZA 82% de avance.

-Se realiza visita inspectiva a todas las obras de incendio correspondientes a la comuna de tome junto a fiscalización técnica de obras para verificar los avances de obras y las gestiones realizadas por entidades patrocinantes en la tramitación en la solicitud de sistema de agua potable y aguas servidas.

### Observaciones

Se realizan labores de supervisión técnica y administrativa a la inspección técnica de obra realizada por personal profesional de las entidades patrocinantes y fiscalizadores externos de los proyectos antes mencionados. Esto para verificar en terreno los informes de avances semanales y el fiel cumplimiento a lo estipulado en los diferentes contratos de construcción asignados a esta supervisión.

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

Nombre Felipe Salazar Ortiz

Calgo Jefe Departamento Técnico de construcciones y urbanización



*[Handwritten signature]*  
Firma Funcionario

Firma Jefe Departamento de Construcciones y Urbanización

Fecha

30 de Junio 2025