



Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes	AGOSTO		
Año:	2025		
Datos Personales			
Nombre y Apellidos	NATALIA CECILIA OLEA REBOLLEDO		
Monto Honorario Bruto Mensual	\$ 1.865.964.-	Monto Honorario Líquido Mensual	\$ 1.595.399.-
Fecha Inicio Asesoría	02-01-2025	Fecha Termino Asesoría	31-12-2025
N° Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	322	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	24/01/2025
Agente Público	NO		

Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción

Apoyar en las labores de Inspección Técnica de Obras. Apoyar en los avances de físicos de obras reales y programados. Colaborar en la revisión de planos y especificaciones técnicas asegurando el cumplimiento de estas. verificar y asegurar la calidad de los materiales, su ejecución e instalación, de acuerdo a las especificaciones técnicas, normas y reglamentos pertinentes. Apoyar en el cumplimiento de las Normas de Seguridad y el Manual de Inspección Técnica de Obras - MITO, realizando los alcances administrativos y técnicos para resguardar así los objetivos del proyecto. Apoyar en la revisión de Informes de Certificados de Laboratorio. Apoyar en la revisión de estados de pago, actualización de cartillas de medición y estadísticas de obras, realizar informes, minutas requeridas por la Institución, reportar semanalmente al Director de Obra - ITO, de los acontecimientos y marcha de la obra.

Actividades Realizadas

1. Participación de reuniones en terreno con Director de Obras SERVIU, Empresa Contratista e Inspección Técnica de Terreno, todos los martes en obra Puente Perales, avance de la obra 18,50%
2. Revisión de Estados de Pago N° 11, Obra MEJORAMIENTO AUTOPISTA CONCEPCION – TALCAHUANO: ENLACE PERALES TRAMO 1 A, EP N°63 OBRA MEJORAMIENTO RED CENTRO DE LOTA Y VIALIDAD ASOCIADA, TRAMO: RED CENTRO, Estado de pago N°62. Avance de obra, 86,65%.
3. Recepción de partidas de Instalación de Pilotes, enfierradura, hormigonado, muros de contención, sello de fundaciones, fierro de zapata y pantalla, revisión de ejecución de desvío provisorio en calle Gomez Carreño.
4. Visitas de inspección obra DS27 Centro Comunitario Santa Juana, una vez a la semana, avance de la obra es de 13,39%.
5. Revisión de cartillas de control de obras, verificación de certificados de laboratorio de obras Red Centro Lota, Obra Puente Perales y de proyectos particulares.
6. Reunión en obra perales el día 13.08.2025 con Jefe de departamento técnico y Jefa (S) área de inspección, revisión de avance del contrato y temas de obra.
7. Turno de atención de público en Rotura y Pavimentos Particulares, cálculo de permisos de roturas, recepción de boletas de garantías.
8. Elaboración de Oficio de respuesta al ORD. N°00935/2025 a I. Municipalidad de Lota

Observaciones

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

Nombre Felipe Salazar Ortiz
Cargo Jefe Departamento Técnico de Construcciones y Urbanización

Firma
Firma Honorario

SERVIU REGIÓN DEL BÍO BÍO
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN
SERVIU REGIÓN DEL BÍO BÍO
FELIPE SALAZAR ORTIZ
JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN
CONSTRUCTOR CIVIL
SERVIU REGIÓN DEL BÍO BÍO

8 Lugar Concepción Fecha 31-08-2025